


Betr.: Zusätzlicher Einbau von einer
Zenerdiode ZD 33, NM 464.301
ZF 33 NM 464.444
parallel zu T 203 (in Sperrichtung
an Kollektor und Emmitter)



*Schaltungs-
auszug*

Grund : Eine mögliche Zerstörung von T 203,
204 durch eine zu hohe Kollektorspannung
im Einschaltmoment.